

TUSB シリーズ

USB インタフェース付き計測制御ユニット

ドライバインストール説明書

(Windows 7 用)



- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- ③ 本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万が一ご不審な事やお気づきの点がございましたら、(株) タートル工業 サービス課までご連絡下さい。
- ④ 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ⑤ 本製品ソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資（又は役務）に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。

©2012 Turtle Industry Co., Ltd. All rights reserved.

株式会社タートル工業の許可なく、本書の内容の複製、改変などを行うことはできません。

Microsoft, Windows, は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

1	はじめに.....	3
2	ドライバインストール.....	4
2.1	Windows 7 でのインストール.....	4
2.1.1	デバイス接続前の作業.....	4
2.1.2	デバイスの接続.....	7

1 はじめに

本書は TUSB シリーズ製品共通のドライバインストールマニュアルとなっております。
本書で説明する製品名は以下の表の通りです。

(現時点では 64bit 版に未対応の製品があります。対応予定となります)

製品名	収録フォルダ名
TUSB-ADAPIO	TUADAPIO
TUSB-1612ADSM-X X= 1,2,3,4	TUSBADSM
TUSB-1612ADSM-S	TUSADSMS
TUSB-16DIF	TUSBDF
TUSB-INS8/8	TUSBINS8
TUSB-INS16I	TUSBINSI
TUSB-INS16O	TUSBINSO
TUSB-PIO	TUSBPIO
TUSB-02PMC	TUSBPMC
TUSB-0212DAMA	TUSBDM
TUSB-0212ADM	TUSBADM
TUSB-0212ADM2	TUSBADM2
TUSB-S01SW	TUSBSW
TUSB-S01CN1	TUSBSCN1
TUSB-S03CN2	TUSBSCN2
TUSB-S03CN3	TUSBSCN3
TUSB-S01VMx x= A01,A05,A30,D01,D05,D30	TUSBSVM
TUSB-S01TC	TUSBSTC
TUSB-S01PT	TUSBSPT
TUSB-S01LC	TUSBLC
TUSB-S01ACC	TUSBSACC
TUSB-S02Inx x = 1,2	TUSBSIN
TUSB-S03CNE1	TUSBCNE1
TUSB-K02AD(Z)	TUSBKAD
TUSB-K16DIO(Z)	TUSBKDIO
TUSB-K01DA(Z)	TUSBKDA
TUSB-K02PMCZ	TUSBKPMC

(CD-ROM 版ドライバの場合)

CD-ROM 中には複数の製品のフォルダがあります。各製品のドライバおよびソフトウェアが収録されているフォルダ名については上記表の「収録フォルダ名」をご参照下さい。

2 ドライバインストール

本製品のご使用前にはデバイスドライバのインストールが必要です。以下の手順に従って正しくドライバインストールを行って下さい。

2.1 Windows 7 でのインストール


2.1.1 デバイス接続前の作業

※ 管理者権限で実行してください。


デバイスを接続する前に先ずドライバ関連ファイルのインストールを行います。この作業は初回使用時のみ実行します。

まだデバイス(製品)は接続しないで下さい。付属 CD-ROM(又はダウンロードファイル一式)をコンピュータにセットして CD-ROM 内の¥[収録フォルダ名]¥DRIVER フォルダを開いてください。


ドライバフォルダ内にある INSTALL_DRV ファイル(お使いのシステムの設定によっては INSTALL_DRV.exe と表示されます)を右クリックして「管理者として実行」を選択してください。




途中で、下記の様な動作の可否を確認するダイアログが表示されたらはいを押して許可して下さい。




下記の画面が表示されますので、”次へ”を押してインストールを開始して下さい。




インストール画面



下記の画面が表示されたら、「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選んで下さい。




暫くすると、下記の画面が表示されて終了します。



“完了” を押して終了して下さい。
これで、接続前の作業は終了です。

2.1.2 デバイスの接続

USB ケーブルでご使用のデバイスを接続して下さい。
接続すると画面右下にバルーンメッセージが出力されます。



自動的に処理され、完了すると以下のバルーンメッセージが出力されます。



これでインストールは完了です。

※ 製品により画面表示される製品名は異なります。

**TUSB シリーズ Windows7 用
ドライバインストール説明書**

発行年月 2012 年 2 月 第 2 版

発 行 株式会社 タートル工業

編 集 株式会社 タートル工業

©2012 株式会社 タートル工業